


# อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม



เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

( Sensor and Transducer )

โดย นายนิคม บัวไพจิตร แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

# เซนเซอร์(Sensor) และทรานสดิวเซอร์(Transducer)

---



**เซนเซอร์** คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับค่าทางฟิสิกส์ เคมี และกายภาพ ต่าง ๆ แล้วเปลี่ยนเป็นค่าสัญญาณไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้งานวัดและควบคุมต่อไป **ทรานสดิวเซอร์** ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเซนเซอร์

**การแบ่งชนิดหรือประเภทของ เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์**


1. ประเภทที่ใช้ตรวจวัดแรงดันและน้ำหนัก
2. ประเภทที่ใช้ตรวจวัดตำแหน่งและการเคลื่อนที่
3. ประเภทที่ใช้ตรวจวัดการไหล
4. ประเภทที่ใช้ตรวจวัดความดัน
5. ประเภทที่ใช้ตรวจวัดระดับ
6. ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ

# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดแรงดันและน้ำหนัก



## 1. สเตรนเกจ (Strain Gauge)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดความเครียดในชิ้นงาน ( ซึ่งเกิดจากแรงทางกลที่มากกระทำ ต่อวัตถุ )




สมการที่สำคัญ :

$$R_0 = \rho \frac{l_0}{A_0}$$

$$\Delta R \approx 2R_0 \frac{\Delta l}{l_0}$$

$$GF = \frac{\Delta R/R}{\Delta l/l}$$


## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดแรงดันและน้ำหนัก (ต่อ)



Metal Wire  
แบบเส้นลวด



Metal Foil  
แบบฟอยล์



Semi Conductor  
แบบสารกึ่งตัวนำ

**ค่าของเกจแฟกเตอร์** โดยทั่วไปจะมีค่าประมาณ 2 ถึง 5 ส่วนแบบเป็นโลหะผสม แบบคาร์บอนจะมีค่าสูงถึง 10 (ค่าที่สูงขึ้นหมายความว่า จะมีค่าความไวในการวัดสูงขึ้น)



**ค่าความต้านทาน** ของตัวสเตรนเกจ โดยทั่วไปจะมีค่า 60 120 240 350 1000 โอห์ม แต่ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ 120 โอห์ม

เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดแรงดันและน้ำหนัก (ต่อ)



## วงจรการต่อใช้งาน สเตรนเกจ

แบบที่ 1 : ใช้ Active gauge 1 ตัว และ Dummy gauge 1 ตัว



สมการที่สำคัญ : เมื่อยังไม่ได้รับแรง กำหนดให้  $R_1 = R_2 = R_D = R$

$$R_A = R \left( 1 + \frac{\Delta R}{R} \right)$$


เมื่อบริดจ์สมดุล

$$V = V_S \left[ \frac{R_D}{R_D + R_1} - \frac{R_A}{R_A + R_2} \right]$$

เมื่อมีแรงมากระทำและบริดจ์ไม่สมดุล

$$\Delta V = -\frac{V_S}{2} \left[ \frac{\Delta R}{2R + \Delta R} \right] \approx -\frac{V_S}{4} \frac{\Delta R}{R} = -\frac{V_S}{4} GF \frac{\Delta l}{l}$$

# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดแรงดันและน้ำหนัก (ต่อ)



เมื่อมีแรงมากระทำแล้วมีผลให้  $\Delta l/l$  เปลี่ยนไป 1450  $\mu\text{m/m}$   
 จงหาค่าแรงดันไฟฟ้า  $\Delta V$

วิเคราะห์การทำงานและคำนวณหาค่า :

ขณะไม่มีแรงมากระทำ วงจรสมดุล  $\Delta V = V = V_s \left[ \frac{R_D}{R_D + R_1} - \frac{R_A}{R_A + R_2} \right] = 0.0 \text{ Vdc.}$


เมื่อมีแรงมากระทำ จากสมการ  $\Delta V = -\frac{V_s}{2} \left[ \frac{\Delta R}{2R + \Delta R} \right] \approx -\frac{V_s}{4} \frac{\Delta R}{R} = -\frac{V_s}{4} GF \frac{\Delta l}{l}$

แทนค่าสมการ  $\Delta V = \frac{5.0}{4} \times 2.03 \times 1450 = 3679.37 \mu\text{V}$

# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดแรงดันและน้ำหนัก (ต่อ)



**แบบที่ 2 :** ใช้ Active gauge 2 ตัว และ Dummy gauge 2 ตัว



**สมการที่สำคัญ :**

เมื่อปรับจំสมดุล

$$\Delta V = V = V_s \left[ \frac{R_{A1}}{R_{A1} + R_{D1}} - \frac{R_{A2}}{R_{A2} + R_{D2}} \right] = 0.0 \text{ Vdc.}$$

เมื่อมีแรงกระทำและปรับจំไม่สมดุล


$$\Delta V = -\frac{V_s}{2} GF \frac{\Delta l}{l}$$

# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดแรงดันและน้ำหนัก (ต่อ)




## ตัวอย่าง การคำนวณเกี่ยวกับการใช้งานสเตรนเกจ

Load Cell มีค่า GF=2.13 และความต้านทาน 120 Ω



A1 ทำงานเป็น Tension gauge

A2 ทำงานเป็น Compression gauge



เมื่อมีแรงหรือน้ำหนักมากกระทำที่ Load Cell

0- 5000 ปอนด์

แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตหรือ  $\Delta V$  จะมีค่าเท่าใด

แท่งอลูมิเนียมมีรัศมี 2.50 cm. มีค่าความยืดหยุ่น (Elasticity ;  $E=6.89 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$ )

### วิเคราะห์การทำงานและคำนวณหาค่า :

เปลี่ยนหน่วยแรงจาก lb เป็น N. ( เมื่อ 1 lb = 4.448 N.)

$$\text{ดังนั้น } 5000 \text{ lb} = (4.448)(5000) = 22240 \text{ N.}$$

หาพื้นที่หน้าตัดของแท่งอลูมิเนียม  $A = \pi r^2 = \pi (0.025 \text{ m})^2 = 1.963 \times 10^{-3} \text{ m}^2$



## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดแรงดันและน้ำหนัก (ต่อ)



จาก  $E$  ของอลูมิเนียม  $= 6.89 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$  และ  $E = \frac{\text{Stress}}{\text{Strain}} = \frac{F/A}{\Delta l/l}$

หาค่า  $\Delta l/l$  จากสมการ  $\Delta l/l = F/EA = (22240\text{N}) / (6.89 \times 10^{10} \text{ N/m}^2)(1.963 \times 10^{-3} \text{ m}^2)$   
 $\Delta l/l = 1.644 \times 10^{-4} = 164.4 \text{ } \mu\text{m/m}$ .

หาค่า  $\Delta V$  จากสมการ  $\Delta V = -\frac{Vs}{4} GF \frac{\Delta l}{l} = -\frac{2}{4}(2.13)(1.644 \times 10^{-4}) \Delta V = -175 \text{ } \mu\text{V}$ .



ดังนั้นแรงดันที่จ่ายออกมาเนื่องจากแรง 0 - 5000 lb. มีค่าเป็น 0 - 175  $\mu\text{V}$ .

เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดตำแหน่งและการเคลื่อนที่




## 1. โพลเทนชิโอมิเตอร์ ( Potentiometer )

เป็นอุปกรณ์ ที่ประกอบด้วยตัวต้านทาน และหน้าสัมผัสที่เลื่อนไปมาได้ ใน ลักษณะเส้นตรงและเชิงมุม แล้วมีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไปตามการ เคลื่อนที่ไปมาของหน้าสัมผัสนั้น



สัมประสิทธิ์ค่าความต้านทาน ....  $\Omega \text{ mm}^2 / \text{m}$

A พื้นที่หน้าตัด ...  $\text{mm}^2$



สมการที่สำคัญ :


$$R_0 = \rho \frac{l_0}{A_0}$$

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดตำแหน่งและการเคลื่อนที่ (ต่อ)



**ตัวอย่าง :** เมื่อใช้โพเทนซิโอมิเตอร์ ค่า 0 – 1000 โอห์ม เป็นตัวเซนเซอร์ในการวัดระยะการเคลื่อนที่จาก 0 – 10 m จงออกแบบวงจรที่สามารถให้มีค่าสัญญาณทางเอาต์พุต เปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง 0 – 10 Vdc.

**แนวคิด :** เลือกใช้ออปแอมป์ในการออกแบบวงจร



$$\text{จาก } V_{out} = (R_f / R_i) \cdot V_{in}.$$

$$V_{out} = (R_d / 1 \text{ k}) (-10 \text{ V.})$$

$$V_{out} = 0.01 R_d$$

ดังนั้น เมื่อเลือกใช้  $R_d$  จาก 0 - 10 k



จะได้แรงดันเอาต์พุตเปลี่ยนแปลงระหว่าง 0 - 10 Vdc.

เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดตำแหน่งและการเคลื่อนที่ (ต่อ)



## 2. คาปาซิทีฟเซนเตอร์ ( Capacitive Sensor )

คาปาซิทีฟเซนเตอร์ จะใช้หลักการทำงานเช่นเดียวกับคาปาซิเตอร์ หรือ ตัวเก็บประจุทั่ว ๆ ไป



สมการที่สำคัญ :

$$C = k\epsilon_0(A/d)$$

k = ค่าคงที่ (Dielectric Constant)

$\epsilon_0$  = Permittivity = 8.85 pF/m.


A = พื้นที่หน้าตัดของแผ่นเพลท

d = ระยะห่างระหว่างเพลท

# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดตำแหน่งและการเคลื่อนที่ (ต่อ)



## ตัวอย่าง : การคิดคำนวณเกี่ยวกับการใช้งาน คาปาซิตีฟเซนเซอร์



แนวคิด	จากสมการ	$C = k\epsilon_0 A/d$
	เมื่อ	A ในที่นี้ คือ พื้นที่ที่ทำให้เกิดค่าความจุ
		$A = 2\pi rh$
		$C = 2\pi k\epsilon_0 rh / d$

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความสูง

$$dc/dh = 2\pi K\epsilon_0(r/d)$$

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดตำแหน่งและการเคลื่อนที่ (ต่อ)



ตัวอย่าง : ( ต่อ )

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความสูง

$$dc/dh = 2\pi K\epsilon_0(r/d)$$

แทนค่าลงในสมการ

$$\begin{aligned} dc/dh &= 2\pi (2.5) (8.85 \text{ pF./m.}) (2.5 \times 10^{-2}) / (10^{-3}) \\ &= 3475 \text{ pF./m.} \end{aligned}$$

กรณีความสูงเป็น 1.0 cm.

$$C_{\text{min}} = (3475) (10^{-2}) = 34.75 \text{ pF.}$$


กรณีความสูงเป็น 2.0 cm.

$$C_{\text{max}} = (3475) (2 \times 10^{-2}) = 69.50 \text{ pF.}$$

เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดตำแหน่งและการเคลื่อนที่ (ต่อ)



### 3. อินдукทีฟเซนเซอร์ ( Inductive Sensor )




ตำแหน่งต่าง ๆ ในการเคลื่อนที่ของแกนเหล็กจะทำให้ค่าของความเหนี่ยวนำแตกต่างกัน  
หลักการเช่นนี้ จะนำไปใช้ในการทำงานของอินдукทีฟเซนเซอร์

เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดตำแหน่งและการเคลื่อนที่ (ต่อ)



#### 4. Linear Variable Differential Transformer (LVDT)

เป็นตัวอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ที่ใช้หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer) และการส่งถ่ายพลังงานระหว่างขดลวดตัวเหนี่ยวนำ ( Mutual coupling) โดยทั่วไป LVDT นิยมใช้เป็นตัวเซนเซอร์ หรือ ทรานสดิวเซอร์ ตำแหน่งของแกน (Moveable Magnetic Core )








# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดตำแหน่งและการเคลื่อนที่ (ต่อ)





## การทำงานของ LVDT





(a) LVDT condition with the ferrous core in the center position



(b) LVDT condition with the plunger moved to the right ( $V_{E-F} > V_{A-B}$ )






(c) LVDT condition with the plunger moved to the left ( $V_{A-B} > V_{E-F}$ )



# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดตำแหน่งและการเคลื่อนที่ (ต่อ)



## การทำงานของ LVDT




Core displacement

# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดตำแหน่งและการเคลื่อนที่ (ต่อ)



## ตัวอย่างการต่อ LVDT instrumentation package #NE/SE5520 ร่วมกับ LVDT



## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดตำแหน่งและการเคลื่อนที่ (ต่อ)



### ตัวอย่าง :

LVDT ตัวหนึ่งมีระยะในการเคลื่อนที่เป็น 1.5 cm. มีความลิเนียร์ (Linearity) 0.3%

สัญญาณที่ได้จาก LVDT ตัวนี้ เป็น 23.8 mV./mm. หากนำ LVDT ตัวนี้มาใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนที่ซึ่งอยู่ในช่วง - 1.2 ถึง + 1.4 cm. แรงดันเอาต์พุตและค่าผิดพลาดในตำแหน่งที่ไม่ลิเนียร์ (Non-Linear) จะมีค่าเป็นเท่าไร

แนวคิด:แรงดันด้านเอาต์พุต

$$V (-1.2 \text{ cm.}) = (23.8 \text{ mV./mm.})(-12 \text{ mm.}) = -285.6 \text{ mV.}$$

$$V (1.4 \text{ cm.}) = (23.8 \text{ mV./mm.})(14 \text{ mm.}) = 333 \text{ mV.}$$

ค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้นทางด้านเอาต์พุต 0.3% หรือ 0.003

ดังนั้นที่แรงดัน 23.8 mV./mm. จะมีค่าผิดพลาดเป็น

$$(0.003)(23.8 \text{ mV./mm.}) = 0.0714 \text{ mV./mm.}$$

เพราะฉะนั้นค่าแรงดันที่วัดได้ ( $V_m$ ) มีค่าอยู่ในช่วง  $V_m (+/-) 0.0714 \text{ V.}$

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดการไหลของของเหลว



### การวัดการไหลของของเหลว : จำแนกเป็น 3 ลักษณะ

$(Q = V/t)$  ● ปริมาตรของการไหล (Volume Flow Rate)

มีหน่วยวัดเป็น gallon./min. , m.<sup>3</sup>/min. , ft.<sup>3</sup>/min.

$(v = Q/A)$  ● ความเร็วของการไหล (Flow Velocity)

คือ ปริมาตรของการไหลต่อพื้นที่หน้าตัดที่ของไหล ไหลผ่าน

มีหน่วยวัดเป็น m./min. , ft./min.

$(F = p.Q)$  ● มวลหรือน้ำหนักของการไหล (Mass or Weight Flow Rate)


มีหน่วยวัดเป็น Kg./min. , lb./min.

เมื่อ  $p$  = ความหนาแน่นของมวลหรือน้ำหนัก

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดการไหลของของเหลว (ต่อ)



### ตัวอย่างการวัดการไหลบนสายพาน



ตัวอย่าง สายพานลำเลียงถ่านหินชุดหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 100 ft. / min. มีน้ำหนักเป็น 75 lb. ในช่วงการวัด 5.0 ft. จงคำนวณหาอัตราการไหลของถ่านหินบนสายพานลำเลียงนี้

แนวคิด จากสมการ  $Q = WR/L$

$$Q = (75 \text{ lb.}) (100 \text{ ft. / min.})$$

$$Q = 1500 \text{ lb. / min.}$$

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดการไหลของของเหลว (ต่อ)



ตัวอย่าง น้ำถูกบีบเข้าไปในท่อที่มีขนาด 1.5 inch. ไหลด้วยความเร็ว 2.5 ft./s.

จงคำนวณหาปริมาณและน้ำหนักในการไหลของน้ำ

เมื่อกำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำเป็น 62.4 lb./ft.<sup>3</sup>

แนวคิด จากสมการ  $Q = vA$

$$A = \pi d^2/4$$

$$d = (1.5 \text{ in.}) (1/12 \text{ ft./in.}) = 0.125 \text{ ft.}$$

$$A = 0.0122 \text{ ft.}^2$$

$$\text{ดังนั้น } Q = (2.5 \text{ ft./s.}) (60 \text{ s./min.}) (0.0122 \text{ ft.}^2) = 1.8 \text{ ft.}^3/\text{min.}$$

$$\text{และจากสมการ } F = \rho Q = (62.4 \text{ lb./ft.}^3) (1.8 \text{ ft.}^3/\text{min.}) = 112 \text{ lb./min.}$$

หมายเหตุ

( F = อัตราการไหลของน้ำหนัก )

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดการไหลของของเหลว (ต่อ)



### การวัดอัตราการไหล แบบจำกัดการไหล ( Restriction Flow Sensor )

เป็นวิธีการวัดการไหลวิธีหนึ่งซึ่งวัดค่าแรงดันตกคร่อมตรงจุดที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานขึ้น โดยใส่ไว้ภายในท่อ ความเร็วที่ไหลผ่านจุดนี้จะเพิ่มขึ้น แต่ความดันจะลดต่ำลง

$$Q = k\sqrt{\Delta P} \quad \text{เมื่อ } Q = \text{อัตราการไหล}$$

$$K = \text{ค่าคงที่สำหรับท่อและชนิดของของเหลว}$$

$$\Delta P = \text{ความดันตกคร่อมตรงจุดที่ทำให้เกิดแรงเสียดทาน}$$



## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดการไหลของของเหลว (ต่อ)



### การวัดอัตราการไหล แบบจำกัดการไหล ( Restriction Flow Sensor )

เป็นวิธีการวัดการไหลวิธีหนึ่งซึ่งวัดค่าแรงดันตกคร่อมตรงจุดที่ทำให้เกิดแรงเสียดทานขึ้น โดยใส่ไว้ภายในท่อ ความเร็วที่ไหลผ่านจุดนี้จะเพิ่มขึ้น แต่ความดันจะลดต่ำลง

$$Q = k\sqrt{\Delta P}$$

เมื่อ  $Q$  = อัตราการไหล


$K$  = ค่าคงที่สำหรับท่อและชนิดของของเหลว

$\Delta P$  = ความดันตกคร่อมตรงจุดที่ทำให้เกิดแรงเสียดทาน

# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดการไหลของของเหลว (ต่อ)



## ตัวอย่างการวัดอัตราการไหล :



## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดการไหลของของเหลว (ต่อ)

ตัวอย่าง อัตราการไหลถูกควบคุมให้อยู่ในช่วง 20 - 150 gal. / min. การวัดการไหลจะใช้ Restriction plate ซึ่งมีค่า  $K = 119.5 \text{ gal./min./psi}$ . การวัดความดันจะใช้ Bellow และ LVDT ซึ่งให้ค่าแรงดันด้านเอาต์พุตเป็น 1.8 V. / psi. จงคำนวณค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากอัตราการไหลตามที่กำหนด



แนวคิด จากสมการ  $Q = k\sqrt{\Delta P}$  หรือ  $\Delta P = \left(\frac{Q}{k}\right)^2$

สำหรับอัตราการไหลที่ 20 gal/min.

$$\Delta P = (20/119.5)^2 = 0.0280 \text{ psi.}$$

สำหรับอัตราการไหลที่ 150 gal/min.

$$\Delta P = (150/119.5)^2 = 1.5756 \text{ psi.}$$

เนื่องจากแรงดันด้านเอาต์พุตของ LVDT มีค่าเป็น 1.8 V./psi.

สำหรับอัตราการไหลที่ 20 gal/min.

$$V = (0.0208) (1.8) = 0.0504 \text{ V.}$$


สำหรับอัตราการไหลที่ 150 gal/min.

$$V = (1.5756) (1.8) = 2.836 \text{ V.}$$

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดการไหลของของเหลว (ต่อ)



### การวัดอัตราการไหล แบบกีดขวางการไหล ( Obstruction Flow Sensor )




ในการใช้ Rota Meter ลูกลอยภายในห้องที่มีลักษณะแบบเรียว จะเลื่อนขึ้นลงได้ในแนวตั้ง โดยเป็นส่วนโดยตรงกับอัตราการไหลการเลื่อนขึ้นลงของลูกลอยจะทำให้เกิดความดันที่แตกต่างขึ้นเนื่องจากการถูกจำกัดการไหล วิธีการวัดแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งของเหลวและแก๊ส

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดการไหลของของเหลว (ต่อ)




### การวัดอัตราการไหล แบบกีดขวางการไหล ( Obstruction Flow Sensor )



การวัดการไหลด้วยใบพัด (Moving Vane)  
ในกรณีที่อัตราการไหลมีค่าสูงขึ้น จะทำให้ใบพัด  
ยกตัวเปลี่ยนตำแหน่ง และหากนำแกนของใบพัดต่อ  
เข้ากับเซนเซอร์ ที่ใช้ในการวัดมุม ซึ่งสามารถที่จะ  
วัดอัตราการไหลได้ โดยทั้งนี้จะต้องมีการออกแบบ  
หรือปรับค่าที่ได้ให้เป็นค่าของอัตราการไหล

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดการไหลของของเหลว (ต่อ)

### การวัดอัตราการไหล แบบกีดขวางการไหล ( Obstruction Flow Sensor )




การวัดการไหลด้วยใบพัดหมุน (Turbine type) ความเร็วในการหมุนของใบพัด จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอัตราการไหล หากนำใบพัดนี้ไปติดกับอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า(Tachometer) ก็สามารถที่จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าออกมาได้

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดการไหลของของเหลว (ต่อ)



### การวัดการไหลด้วยสนามแม่เหล็ก (Magnetic Flow Meter)



การวัดการไหลด้วยวิธีนี้ของไหลจะต้องเป็นตัวนำไฟฟ้า โดยหลักการทำงานจะเหมือนกับการกำเนิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำทั่วไป กล่าวคือ ใช้ความเร็วของตัวนำที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กที่อยู่กับที่โดยจุดที่มีสนามแม่เหล็ก ท่อจะต้องเป็นฉนวนไฟฟ้า

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดความดัน




หลักการเบื้องต้นของความดัน คือ แรงที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่

$$P = F/A$$

เมื่อ  $P$  = ความดัน ( $N/m^2$ , psi.)

$F$  = แรง (N., lb.)

$A$  = พื้นที่หน้าตัดที่แรงกระทำ ( $m^2$ ,  $in^2$ )




$$F = (\Delta P) (A)$$

เมื่อ  $A$  = พื้นที่หน้าตัด ( $m^2$ )


$\Delta P = P_1 - P_2$  ความดันแตกต่าง ( $N/m^2$ )



# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดความดัน ( ต่อ )




ในการตรวจวัดความดัน ที่ต้องการสัญญาณเป็นไฟฟ้าสามารถนำ LVDT มาต่อร่วมกับแผ่นไดอะแฟรม ซึ่งถูกทำเป็นกระเปาะ(Bellow)



การตรวจวัดความดันโดยโลหะก้านกลม (Bourdon Tube) เมื่อมีความดันเข้ามาภายในโลหะก้านกลม จะทำให้ก้านโลหะยึดตัวออก ซึ่งการยึดและหดตัวจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่าของความดัน การตรวจวัดด้วยวิธีนี้ส่วนมากจะเป็นเกจวัด

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดความดัน ( ต่อ )




การตรวจวัดความดันด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ เหล่านั้นให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งในการเปลี่ยนค่าเหล่านั้นอาจใช้โพเทนชิโอ มิเตอร์ LVDT สเตรนเกจ ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดระดับ



### การตรวจวัดระดับด้วยวิธีการทางแมคคานิกส์




ตัวอย่างที่ธรรมดาที่สุดในการตรวจวัดระดับของเหลว ก็คือ ลูกลอย ซึ่งสามารถเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นลงได้โดยระดับของของเหลว ในกรณีที่นำมาใช้ในงานสามารถต่อแทนเข้ากับโพเทนชิโอมิเตอร์ หรือ LVDT ได้

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดระดับ ( ต่อ )



### การตรวจวัดระดับด้วยวิธีการทางไฟฟ้า



1. ใช้การนำไฟฟ้าของของเหลวหรือของแข็ง ในการเปลี่ยนค่า ความต้านทาน โดยมีอุปกรณ์ตรวจวัด ไล่ลงไปในวัตถุเหล่านั้น
2. ใช้หลักการตัวเก็บประจุ กล่าวคือ ใช้โลหะทรงกระบอก 2 ชุด โดยมีช่องว่างระหว่างกัน เมื่อกำหนดให้ค่า Dielectric ของอากาศเป็นค่า คงที่ (ประมาณ 1) ส่วนค่าอื่นขึ้นอยู่กับชนิดของของเหลว เมื่อ ระดับของของเหลวเปลี่ยนไป จะทำให้ค่าของตัวเก็บประจุ เปลี่ยนแปลงไปด้วย

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดระดับ ( ต่อ )



ตัวอย่าง ในการตรวจจับเอทิลแอลกอฮอล์ที่ระดับ 0 - 5 m. ใช้หลักการของตัวเก็บประจุในการตรวจจับ โดยค่าคงที่ของเอทิลแอลกอฮอล์  $K = 26$  ระยะห่างระหว่างเพลททรงกระบอก  $d = 0.5$  cm. รัศมี ( $r$ ) โดยเฉลี่ย 5.75 cm. ให้คำนวณหาค่าความจุ ( $C$ ) ที่เปลี่ยนไปจาก 0 - 5 m.

แนวคิด จากสมการ  $C = K \epsilon_0 A/d$

เมื่อ  $\epsilon_0 = 8.85$  pF./m.

สำหรับอากาศ ( $K = 1$ )

$$C = (1) (8.85) (1.806/0.005)$$

$$A = 2 \pi r L = 2 \pi (0.0575)(5)$$

$$A = 1.806 \text{ m}^2$$

$$C = 3196 \text{ pF.} = 0.0032 \text{ } \mu\text{F.}$$


สำหรับเอทิลแอลกอฮอล์ ( $K = 26$ )

$$C = (26) (8.85) (1.806/0.005)$$

$$C = 0.0832 \text{ } \mu\text{F.}$$

ดังนั้นช่วงการเปลี่ยนแปลงค่า  $C$  คือ 0.0032 - 0.0832  $\mu\text{F}$

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดระดับ ( ต่อ )



สวิตช์ระดับแบบง่าย ๆ แบบที่ใช้ความนำไฟฟ้าของของเหลว ที่ต้องการวัดระดับ  
 เหมาะสำหรับของเหลวที่มีค่าความนำไฟฟ้าสูง เช่น น้ำประปา น้ำที่มีส่วนผสมของกรด  
 ด่าง เกือบ ๙๙%

ข้อควรระวัง คือ แรงเคลื่อนของไฟฟ้าที่ใช้จะต้องต่ำกว่า 45 โวลท์

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดระดับ ( ต่อ )



### การตรวจวัดระดับด้วยความดัน

การตรวจวัดระดับของของเหลว หากทราบความหนาแน่นของของเหลว พื้นที่ของภาชนะ รวมทั้งความดันก็สามารถวัดระดับความสูงของของเหลวได้ตามสมการ

$$p = \rho gh$$

$p$  = ความดัน ( $\text{N}/\text{m}^2$ , Pa.)

$\rho$  = ความหนาแน่นของของเหลว ( $\text{Kg}/\text{m}^3$ )

$g$  = แรงโน้มถ่วงของโลก ( $9.8 \text{ m}/\text{s}^2$ )

$h$  = ระดับความสูงของของเหลว (m.)

จากสมการจะเห็นว่า หากค่า  $p$  และ  $g$  คงที่

ค่าความดัน  $P$  และความสูงจะเป็นสัดส่วนโดยตรงต่อกัน

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดระดับ ( ต่อ )



ตัวอย่าง ถังน้ำใบหนึ่งมีความดันที่ก้นถังเป็น 20 Kpa เมื่อน้ำมีความหนาแน่นเป็น  $10^3 \text{ Kg./m.}^3$  อยากทราบว่าน้ำในถังใบนี้มีความสูงจากก้นถังเป็นเท่าไร

แนวคิด จากสมการ

$$p = \rho gh$$

เพราะฉะนั้น

$$h = P / \rho g$$

$$h = (20 \times 1000) / (1000) (9.8)$$

$$h = 2.04 \text{ m.}$$





# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ



## 1. RTD ( Resistance Temperature Detectors )

เป็นอุปกรณ์ที่จัดอยู่ในจำพวก positive-Coefficients เช่น พลาตินัม nickel และ Copper, tempeo





โครงสร้างพื้นฐานของ RTD

# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ



## 1. RTD ( Resistance Temperature Detectors )



$$R(T) = R(T_0) (1 + \alpha_0 \Delta T)$$

เมื่อ  $R(T)$  = ความต้านทานที่อุณหภูมิ  $T$

$R(T_0)$  = ความต้านทานที่อุณหภูมิ  $T_0$


$\Delta T = T - T_0$

$\alpha_0$  = สัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนค่าความต้านทานต่ออุณหภูมิที่  $T_0$

# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )



ค่าของ  $\alpha_0$  สามารถหาค่าได้จากค่าความต้านทานและอุณหภูมิ



$$\alpha_0 = 1/R(T_0) \times (\text{Slope ที่ } T_0)$$

$$\alpha_0 = 1/R(T_0) \cdot (R_2 - R_1 / T_2 - T_1)$$

เมื่อ  $R_1$  = ค่าความต้านทานที่  $T_1$


$R_2$  = ค่าความต้านทานที่  $T_2$

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )



วงจร RTD แบบมาตรฐาน 3 สาย ต่อเข้าวงจร บริดจ์ มีขนาดความยาวเท่ากัน และอยู่ในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิเดียวกันตลอด

เพื่อ ชดเชยความผิดพลาดอันเกิดจาก การลากสายตัวนำยาว




ความร้อนขึ้นในตัว RTD ซึ่งมีค่าเท่ากับ  $I^2R$  พลังงานความร้อนแสดงได้ดังสมการ  $\Delta T = P/P_0$

เมื่อ  $\Delta T$  = อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความร้อนในตัว RTD ( $^{\circ}\text{C}$ )

$P$  = พลังงานความร้อนใน RTD จากวงจร (W.)

$P_0$  = พลังงานความร้อนคงที่ของ RTD (W.)

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )



ตัวอย่าง RTD ตัวหนึ่งมี  $\alpha_0 = 0.005 / ^\circ\text{C}$  ความต้านทาน =  $500 \Omega$

และมีค่า  $P_0$  เท่า กับ  $30 \text{ mW} / ^\circ\text{C}$  ที่อุณหภูมิ  $20 ^\circ\text{C}$  เมื่อ RTD ตัวนี้

ถูกนำมาต่อร่วมกับวงจรบริดจ์  $R_1 = R_2 = 500 \Omega$  และ  $R_3$  สามารถปรับค่าความต้านได้

เพื่อให้บริดจ์สมดุล ถ้าแหล่งจ่ายเป็น  $10 \text{ V}$ . และ RTD ติดตั้งในที่ที่มีอุณหภูมิ  $0 ^\circ\text{C}$

จงหาค่า  $R_3$  ที่ทำให้บริดจ์สมดุล

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )



แนวคิด

หาค่าความต้านของ RTD ที่อุณหภูมิ  $0^{\circ}\text{C}$  โดยปราศจากความร้อนภายในตัวเอง

$$R(T) = R_0 (1 + \alpha_0 \Delta T)$$

$$R = 500 [ 1 + 0.005 (0 - 20) ]$$

$$R = 450 \Omega$$

หากำลังความร้อนที่เกิดขึ้นใน RTD จากวงจรขณะที่มีความต้านทาน  $450 \Omega$

$$P = I^2 R$$

เมื่อกระแสที่ไหลผ่าน RTD มีค่าเท่ากับ

$$I = 10 / (500 + 450) = 0.011 \text{ A.}$$

เพราะฉะนั้นกำลังความร้อนที่เกิดขึ้น มีค่าเป็น

$$P = (0.011)^2 (450) = 0.054 \text{ W.}$$

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )



และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

$$\Delta T = P / P_0$$

$$\Delta T = 0.054 / 0.030 = 1.8 \text{ } ^\circ\text{C}$$

ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิที่ติดตั้ง RTD ที่  $0 \text{ } ^\circ\text{C}$  ในความเป็นจริงจะมีค่าเท่ากับ  $1.8 \text{ } ^\circ\text{C}$

เนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นภายใน RTD เอง ความต้านทานของ RTD ที่ได้คือ

$$R = 500 [1 + 0.005 (1.8 - 20) ]$$

$$R = 454.5 \text{ } \Omega$$

การที่บริดจ์จะสมดุลได้  $R_3$  จะต้องมีค่าเท่ากับ  $454.5 \text{ } \Omega$

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )



### ตัวอย่าง RTD ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

Types of RTD,	Temperature Range <sup>0</sup> C	Resistance Coefficient $\Omega/^{\circ}\text{C}$
Platinum	-184 to 815	0.0039
Nickel	-73 to 149	0.0067
Copper	-51 to 149	0.0042
Tungsten	-73 to 276	0.0045

### การพิจารณาค่า Resistance Coefficient [ $\Omega / ^{\circ}\text{C}$ ] $\alpha$

เป็นค่าที่แสดงใช้ถึงการเปลี่ยนค่าความต้านทานเมื่อมีการเปลี่ยนอุณหภูมิ ตัวอย่าง เช่น RTD ชนิด

Platinum มีค่าความต้านทาน  $100 \Omega$  ที่  $0^{\circ}\text{C}$  มีค่า  $\alpha = 0.0039$  จะได้การเปลี่ยนค่าความต้านทานที่ 1 องศา คือ  $0.0039 \times 100 \Omega = 0.39 \Omega / ^{\circ}\text{C}$




# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )




## ตัวอย่าง RTD ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

### ■ อาร์ทีดี 2 สาย





### ■ อาร์ทีดี 3 สาย



อาร์ทีดีแบบที่ใช้กันมากคือ Platinum 100 โอห์ม (Pt 100)

# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )


## 2. เทอร์มิสเตอร์ ( Thermister )



# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )




## ตัวอย่างการทำงานของวงจรเทอร์มิสเตอร์ในวงจรแบ่งแรงดัน



เมื่อคิดที่ อุณหภูมิ 0 องศา (ค่า  $R_t = 56.34 \text{ k}\Omega$ )

$$V_o = V_s \frac{R_1}{R_1 + R_t} = 5V \frac{20\text{k}\Omega}{20\text{k}\Omega + 56.34\text{k}\Omega} \cong 1.31V$$

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )



เมื่อคิดที่ อุณหภูมิ 5 องศา (ค่า  $R_t = 45.23 \text{ k}\Omega$ )


$$V_o = V_s \frac{R_1}{R_1 + R_t} = 5V \frac{20\text{k}\Omega}{20\text{k}\Omega + 45.23\text{k}\Omega} \cong 1.533V$$

เมื่อคิดที่ อุณหภูมิ 40 องศา (ค่า  $R_t = 11.511 \text{ k}\Omega$ )

$$V_o = V_s \frac{R_1}{R_1 + R_t} = 5V \frac{20\text{k}\Omega}{20\text{k}\Omega + 11.511\text{k}\Omega} \cong 3.173V$$

# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )

## ตัวอย่างวงจรตรวจับอุณหภูมิสูงเกินกำหนด




เมื่อต้องการแรงดันอ้างอิง( $V_{ref}$ ) = 3.173 Vdc จะต้องปรับค่า  $R_1$  มีค่าตามสมการ

$$V_{ref} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s \quad R_1 = \left( \frac{R_2}{V_{ref}} V_s \right) - R_2 = \left( \frac{10k\Omega}{3.173V} 5V \right) - 10k\Omega \cong 5.758k\Omega$$

## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )



### ตัวอย่างวงจรตรวจับอุณหภูมิสูงเกินกำหนด



แรงดันอ้างอิง( $V_{ref}$ ) = 3.173 Vdc

ดังนั้น - เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาแรงดันที่ขา 3 ของ LM311 จะต่ำกว่าแรงดันอ้างอิง

( $V_{ref}$ )แรงดันเอาต์พุต(Output Voltage " $V_o$ ") จะมีค่าประมาณ 5 Vdc

- เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาแรงดันที่ขา 3 ของ LM311 จะสูงกว่าแรงดันอ้างอิง

( $V_{ref}$ )แรงดันเอาต์พุต(Output Voltage " $V_o$ ") จะมีค่าประมาณ 0 Vdc


## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )

### 3. เทอร์โมคัปเปิล ( Thermocouple )

เทอร์โมคัปเปิล เป็นตัวอุปกรณ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นที่เอาต์พุต (Output) เมื่อตัวมันได้รับความร้อนที่บริเวณจุดต่อระหว่างโลหะสองชนิด




**Seebeck Effect :** 1. ถ้าให้ความร้อนที่ ปลายจุดต่อร่วมข้างหนึ่ง(Hot junction)ของเส้นลวดโลหะสองชนิด โดยที่ปลายจุดต่ออีกด้านหนึ่งมีอุณหภูมิปกติจะทำให้เกิด กระแสไฟฟ้าไหลในวงจร และเปลี่ยนแปลงไปตามค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างปลายจุดต่อทั้ง สองด้าน



## เซเนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )



**Seebeck Effect :** 2. ถ้านำปลายของโลหะสองชนิดมาต่อเชื่อมกันโดยที่ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นวงจรเปิดแล้ว เมื่อให้ความร้อนที่จุดต่อเชื่อมก็จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ที่ขั้วทั้งสองของจุดปลายเปิดวงจร ซึ่งค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าอุณหภูมิที่ให้



$$\mathcal{E} = \int_{T_1}^{T_2} (Q_A - Q_B) dT \quad \text{เมื่อ}$$

$$\mathcal{E} = \propto (T_2 - T_1)$$

$\mathcal{E}$  = แรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้น (V.)

$T_1, T_2$  = อุณหภูมิที่จุดต่อ (K)

$Q_A, Q_B$  = ค่าคงที่ในการส่งผ่านความร้อนของโลหะสองชนิด


$\propto$  = ค่าคงที่ (V/K)




## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )



### กฎของวงจรโลหะชนิดเดียว (Law of the Homogeneous Circuit) :



1. ในวงจรที่ประกอบด้วยโลหะชนิดเดียวกัน จะไม่เกิดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขึ้นในวงจรเมื่อเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิ ที่ปลายจุดต่อทั้งสองด้าน




2. ในวงจรที่ประกอบด้วยโลหะต่างชนิดกัน จะเกิดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในวงจรได้  
เมื่อเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิ ที่ปลายจุดต่อทั้งสองด้าน

# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )




## กฎของโลหะแทรก ( Law of Intermediate Metals ) :



ในวงจรเทอร์โมคัปเปิล เมื่อมีโลหะแทรกอยู่ระหว่างส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจร หากจุดต่อของโลหะทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากันแล้ว โลหะแทรกนี้จะไม่มีส่วนต่อค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในวงจร


## กฎของอุณหภูมิแทรก ( Law of Intermediate Temperature ) :



แรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากเทอร์โมคัปเปิลชุดใด ๆ ที่มีอุณหภูมิที่จุดต่อต่างกัน จะมีค่าเท่ากับผลบวกทางพีชคณิตของแรงดันไฟฟ้าของเทอร์โมคัปเปิลชุดนั้น

# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )


โครงสร้าง และส่วนประกอบของเทอร์โมคัปเปิล ที่ใช้ในทางปฏิบัติ :



# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )



ลักษณะสมบัติพื้นฐานของเทอร์โมคัปเปิล :



## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )



ตาราง แสดงคุณสมบัติเปรียบเทียบของเทอร์โมคัปเปิลแบบมาตรฐาน

แบบ	ส่วนผสม	ย่านอุณหภูมิใช้งาน		แรงดันไฟฟ้าที่ได้ mV.
		°C	°F	
B	แพลตินัม - 30% โรเดียม			0 to 13.814
	แพลตินัม - 6% โรเดียม	0 to 1820	32 to 3310	0 to 13.814
R	แพลตินัม-13% โรเดียม			
	แพลตินัม	- 50 to 1768	- 60 to 3210	- 02.26 to 21.108
S	แพลตินัม - 10%โรเดียม			
	แพลตินัม	- 50 to 1768	- 60 to 3210	- 0.236 to 18.698
J	เหล็ก/คอนสแตนแตน	- 210 to 760	- 350 to 1400	- 8.096 to 42.922
K	โครเมล/อลูเมล	- 210 to 1372	- 450 to 2500	- 6.458 to 54.875
T	ทองแดง/คอนสแตนแตน	- 270 to 400	- 450 to 750	- 6.258 to 20.869
E	โครเมล/คอนสแตนแตน	- 270 to 1000	- 450 to 1830	- 9.835 to 76.358


แรงดันไฟฟ้าที่ได้จากการเปรียบเทียบอุณหภูมิที่วัดกับจุดเยือกแข็งของน้ำ

# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )




## ตัวอย่างวงจรการต่อวัดอุณหภูมิของเทอร์โมคัปเปิล :

1. ไม่ใช้สายต่อ ในกรณีที่จุดตรวจวัดอยู่ใกล้ กับตัวเครื่องวัด



2. ใช้สายต่อทองแดง ในกรณีที่จุดตรวจวัดอยู่ห่างจากตัวเครื่องวัดไม่มาก




# เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )




## ตัวอย่างวงจรการต่อวัดอุณหภูมิของเทอร์โมคัปเปิล :

1. ไม่ใช่สายต่อ ในกรณีที่จุดตรวจวัดอยู่ใกล้ กับตัวเครื่องวัด




2. ใช้สายต่อทองแดง ในกรณีที่จุดตรวจวัดอยู่ห่างจากตัวเครื่องวัดไม่มาก



## เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ประเภทที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ( ต่อ )

ตัวอย่างวงจรการต่อวัดอุณหภูมิของเทอร์โมคัปเปิล :

3. ใช้สายต่อเฉพาะ(Extension wire) ในกรณีที่จุดตรวจวัดอยู่ห่างจากตัวเครื่องวัดมาก ๆ







# พร็อกซิมีตี้เซนเซอร์ ( Proximity Sensor )

พร็อกซิมีตี้เซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์ กลุ่มหนึ่งที่ทำงาโดยไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงาน หรือสิ่งที่จะตรวจวัด ( โดยทั่วไปจะพบใช้งานเป็นสวิทช์ แบบไม่ต้องสัมผัส )

## 1. ชนิดเหนี่ยวนำ ( Inductive Sensor )

จะใช้ตรวจจับวัตถุพวกโลหะหรือวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า





# พร็อกซิมีตี้เซนเซอร์ ( Proximity Sensor )

พร็อกซิมีตี้เซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์ กลุ่มหนึ่งที่ทำงาโดยไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงาน หรือสิ่งที่จะตรวจวัด ( โดยทั่วไปจะพบใช้งานเป็นสวิทช์ แบบไม่ต้องสัมผัส )

## 1. ชนิดเหนี่ยวนำ ( Inductive Sensor )


จะใช้ตรวจจับวัตถุพวกโลหะหรือวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า



# พร็อกซิมีตี้เซนเซอร์ ( Proximity Sensor )




## ส่วนหัวตรวจจับของ Inductive Proximity Switch :




รูปแสดงภาพตัดขวางส่วนหัว (ส่วนตรวจจับ) ของพร็อกซิมีตี้สวิทช์ และลักษณะการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

1. แกนเพอไรท์
2. ขดลวดคอยล์
3. ตัวเรือน
4. สนามแม่เหล็กไฟฟ้า



## สภาวะการทำงานที่หัวตรวจจับ Inductive Proximity Switch :




# พรีอกซิมิตีเซนเซอร์ ( Proximity Sensor )



## 2. ชนิดเก็บประจุ ( Capacitive Sensor )

จะใช้ตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะ อโลหะและของเหลวทุกชนิด


### ส่วนหัวตรวจจับของ Capacitive Proximity Switch :




รูปแสดงภาพตัดขวางส่วนหัว (ส่วนตรวจจับ) ของพรีอกซิมิตีสวิทช์ และลักษณะการเกิดสนามแม่เหล็ก

1. ACTIVE ELECTRODE
2. อีเลคโตรดชดเชย
3. EARTH ELECTRODE
4. ตัวเรือน
5. สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

### การทำงานของ Capacitive Proximity Switch




ค่าของ Capacitance  
จะมีค่าต่ำ วงจรจะยังไม่ Oscillate



ค่าของ Capacitance จะมีค่าสูงขึ้น  
วงจรจะเริ่ม Oscillate เมื่อมีวัตถุ  
เป้าหมายปรากฏอยู่ (เข้ามาใกล้)

# พร็อกซิมีตี้เซนเซอร์ ( Proximity Sensor )

คุณลักษณะสมบัติพื้นฐาน(รายละเอียดทางเทคนิค) ของ Proximity Switch :



## พร็อกซิมีตี้เซนเซอร์ ( Proximity Sensor )

---

**คุณลักษณะสมบัติพื้นฐาน(รายละเอียดทางเทคนิค) ของ Proximity Switch :**



1. **ระยะการตรวจจับ (Sensing Range)** คือระยะที่เมื่อมีแผ่นโลหะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้(ด้านหน้า) แล้วมีผลทำให้วงจรภาคเอาต์พุตของ Proximity Switch เกิดการเปลี่ยนแปลง ON – OFF Circuit
2. **ระยะการตรวจจับทั่วไป (Normal Sensing ;  $S_n$  )** คือค่าระยะตรวจจับตามคุณลักษณะโดยไม่คิดผลคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการผลิต และผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น อุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้า
3. **ระยะการตรวจจับจริง (Real Sensing Range ;  $S_r$ )** คือ ระยะตรวจจับ ตามเงื่อนไขของอุณหภูมิ และแรงดันไฟฟ้าตามที่กำหนด ซึ่งจะมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 90 % ถึง 110 % ของ ระยะการตรวจจับทั่วไป (Normal Sensing ;  $S_n$  )
4. **ระยะตรวจจับที่ใช้ประโยชน์ (Useful Sensing ;  $S_u$  )** คือ ระยะตรวจจับ ตามเงื่อนไขของอุณหภูมิ และแรงดันไฟฟ้าตามที่กำหนด ตามมาตรฐาน EN 50010 ซึ่งจะมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 81 % ถึง 121 % ของ ระยะการตรวจจับทั่วไป (Normal Sensing ;  $S_n$  )

## พรีอกซิมีตีเซนเซอร์ ( Proximity Sensor )

---



5. ระยะตรวจจับในการทำงาน( Working Sensing Range ; Sw)คือระยะใด ๆ ที่ Proximity Switch สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ที่อุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าตามที่กำหนด

6. ค่าชดเชยระยะที่ถูกต้อง(Correction Factors) จากระยะการตรวจจับทั่วไป (Normal Sensing ; Sn ) จะเป็นระยะที่ใช้กับแผ่นเหล็กอ่อน(Mild Steel) แต่เมื่อใดที่ใช้ตรวจจับวัตถุอื่น ระยะการตรวจจับต้องเปลี่ยนไปตามค่า Correction Factor ดังนี้

Mild Steel	1.0
Stainless Steel	0.7
Aluminum	0.4
Copper	0.2


7. ค่าความสามารถในการกระทำซ้ำ (Repeatability) เป็นความสามารถการทำงานติดต่อกันสองครั้ง ภายใต้สภาวะที่กำหนดของ EURO- NORN

8. ค่าฮิสเตอร์รีซิสของการตัดต่อ (Switching Hysteresis) คือระยะความแตกต่างระหว่างการทำงาน ON และหยุดทำงาน OFF ของ Proximity Switch เมื่อนำแผ่นโลหะทดสอบเลื่อนเข้า และเลื่อนออก ที่บริเวณระยะตรวจจับ ของ Proximity Switch

# พร็อกซิมีตี้เซนเซอร์ ( Proximity Sensor )



## 1. การติดตั้ง Proximity switches รูปทรงกระบอก ชนิด FLUSH





- สามารถติดตั้งให้ด้านหน้าส่วนตรวจจับเสมอกับโลหะที่ยึดได้
- 3 x Sn คือด้านตรงข้าม Proximity switches ไม่ควรมีโลหะอื่นอยู่ใกล้กว่า 3 เท่าของระยะตรวจจับ



# พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ ( Proximity Sensor )

## 2. การติดตั้ง Proximity switches รูปทรงกระบอก ชนิด NON - FLUSH




- **จะต้องมีช่องว่าง บริเวณส่วนตรวจจับ**
- $d$  คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ Proximity switches
- $Sn$  คือ ระยะตรวจจับ Nominal
- $2 \times Sn$  คือ ส่วนปลายของหัวตรวจจับ จะต้องสูงจากโลหะเป็น 2 เท่าของระยะตรวจจับ
- $3 \times Sn$  คือ ส่วนปลายของหัวตรวจจับ จะต้องไม่มีโลหะอื่นอยู่ใกล้กว่า 3 เท่าของระยะเส้นผ่าศูนย์กลางของ Proximity switches

# พรีอกซิมิตีเซนเซอร์ ( Proximity Sensor )




พรีอกซิมิตีเซนเซอร์ กับการต่อใช้งาน


## เซนเซอร์แบบมีสายสัญญาณ 2 เส้น




แบบ NO Positive Switching



แบบ NO Negative Switching



แบบ NC Positive Switching



แบบ NC Negative Switching



# พรีอกซิมิตีเซนเซอร์ ( Proximity Sensor )

พรีอกซิมิตีเซนเซอร์ กับการต่อใช้งาน





## เซนเซอร์แบบมีสายสัญญาณ 3 เส้น

เอาท์พุทต่อใช้งานแบบ PNP :



เอาท์พุทต่อใช้งานแบบ NPN :




# พร็อกซิมีตี้เซนเซอร์ ( Proximity Sensor )




พร็อกซิมีตี้เซนเซอร์ กับการต่อใช้งาน

เซนเซอร์แบบมีสายสัญญาณ 4 เส้น



PNP normally open/normally closed contacts





NPN normally open/normally closed contacts

# พร็อกซิมีตี้เซนเซอร์ ( Proximity Sensor )





## การต่อตัวเซนเซอร์ใช้งานร่วมกันแบบขนาน



# พรีอักษิมิตีเซนเซอร์ ( Proximity Sensor )

## การต่อตัวเซนเซอร์ใช้งานร่วมกันแบบอนุกรม




หมายเหตุ : ต้องคำนึงถึงแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมที่ตัวเซนเซอร์แต่ละตัวด้วย

# พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ ( Proximity Sensor )




## ตัวอย่าง การใช้ Inductive Proximity Switch




เป็นตัวตรวจจับตำแหน่งแกนหุ่นยนต์

## ตัวอย่าง การใช้ Capacitive Proximity Switch



เป็นตัวตรวจระดับของเหลวในถัง(Tank)




ตรวจสอบการบรรจุของเหลวในขวด

## สวิทช์ลำแสง ( Beam Sensor )

---

สวิทช์ลำแสง เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ เซนเซอร์(Sensor) หรือ ตรวจจับวัตถุที่เข้ามาในบริเวณระยะตรวจจับ โดยตัวมันจะทำงานเปิด – ปิด (On – Off) หรือส่งสัญญาณออกมาที่วงจรภาคเอาต์พุต (Output Circuit)





# สวิตช์ลำแสง ( Beam Sensor )




ประเภทของ สวิตช์ลำแสง แบ่งตามวิธีการตรวจจับ

## 1. แบบ Thru – Beam Type



ตัวรับ-ตัวส่ง แยกกันอยู่คนละฟาก การตรวจจับโดยให้วัตถุที่จะตรวจจับเคลื่อนที่ผ่านระหว่างกลางระหว่างตัวรับ-ตัวส่ง

## 2. แบบ Retro - Reflective Type



ตัวรับ- ตัวส่ง อยู่รวมกันภายในตัวเดียวกัน และใช้แผ่นสะท้อนแสง(Reflector) ช่วยในการทำงาน การตรวจจับโดยให้วัตถุที่จะตรวจจับเคลื่อนที่ผ่านระหว่าง ตัวสวิตช์ลำแสง (Beam Sensors) กับแผ่นสะท้อน(Reflector)

## สวิตช์ลำแสง ( Beam Sensor )




### 3. แบบ Diffuse - Reflective Type



ตัวรับ- ตัวส่ง อยู่รวมกันภายในตัวเดียวกัน และใช้วิธีส่งแสงไปสะท้อนกลับที่ตัววัตถุโดยตรง

### 4. แบบ Limited - Distance Diffuse Reflective Type




ตัวรับ- ตัวส่ง อยู่รวมกันภายในตัวเดียวกัน และใช้วิธีส่งแสงไปสะท้อนกลับที่ตัววัตถุโดยตรง เช่นเดียวกับแบบ Diffuse - Reflective Type แต่สามารถจำกัดระยะตรวจจับที่แน่นอนได้

# สวิตช์ลำแสง ( Beam Sensor )



ประเภทของ สวิตช์ลำแสง แบ่งตามโครงสร้าง

## 1. แบบ Multi - Voltage Type



ตัวส่งลำแสง (Projector) และตัวรับแสง (Detector) อยู่ร่วมกัน

## 2. แบบ Amplifier Built – In Type




ตัวส่งลำแสง และตัวรับแสง อยู่ร่วมกัน และเรียกว่าภาคขยายสัญญาณ (Amplifier) ส่วนภาค Power Supply แยกออกไปต่างหาก




# สวิตช์ลำแสง ( Beam Sensor )



## 3. แบบ Amplifier Separated Type




เอ้าท์พุทรีเลย์คอนแทค




ตัวส่งลำแสง และตัวรับแสง แยกออกจาก ภาคนขยายสัญญาณ และภาค Power Supply

## 4. แบบ Fiber Optical Type



เอ้าท์พุททรานซิสเตอร์




มีโครงสร้างคล้ายกับแบบ Built – In Amplifier Type แต่ตัว Projector และ Detector จะส่งและรับแสงผ่านสายไฟเบอร์ออปติก(Fiber Optical Cable)

# สวิทช์ลำแสง ( Beam Sensor )



ประเภทของ สวิทช์ลำแสง แบ่งตามชนิดของภาคเอาต์พุต(Output Circuit)


## 1. แบบ Relay Contact Output



ภาคเอาต์พุตเป็น Relay จึงสามารถต่อกับโหลด (Load) ที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)ได้

วงจรรภายใน ← → วงจรรภายนอก

## 2. แบบ NPN Transistor with Pull – Up Resistor



ภาคเอาต์พุตเป็น NPN Transistor และมี Pull – Up Resistor จึงไม่สามารถต่อสัญญาณเข้ากับ IC แบบ TTL ได้


วงจรรภายใน ← → วงจรรภายนอก

# สวิทช์ลำแสง ( Beam Sensor )




ประเภทของ สวิทช์ลำแสง แบ่งตามชนิดของภาคเอาต์พุต(Output Circuit)

## 3. แบบ NPN Transistor Open Collector



ภาคเอาต์พุตเป็น NPN Transistor Open Collector จึงสามารถต่อสัญญาณเข้ากับ Relay , PLC , IC แบบ TTL ได้

## 4. แบบ PNP Transistor



เอาต์พุตเป็น PNP Transistor จึงสามารถต่อสัญญาณเข้ากับ วงจรที่รับสัญญาณที่รับสัญญาณอินพุต(Input) เป็นองแรงดันได้ แต่จะไม่สามารถต่อเข้ากับ IC แบบ TTL ได้

## สวิตช์ลำแสง ( Beam Sensor )

ประเภทของ สวิตช์ลำแสง แบ่งตามชนิดของแหล่งกำเนิดแสง

### 1. แบบแสงอินฟราเรด(Infrared)

เป็นแบบที่ลำแสงใช้ LED แบบอินฟราเรด(Infrared) ที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 910 – 950 nm. มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น จึงมีระยะการตรวจจับไกล สามารถส่งทะลุวัตถุบางชนิดได้ แต่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสีได้

### 2. แบบแสงสีเขียว

เป็นแบบที่ลำแสงใช้ LED แบบแสงสีเขียว ที่มีความยาวคลื่นประมาณ 660 nm. จึงมีระยะการตรวจจับอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง สามารถมองเห็นลำแสงได้ด้วยตาเปล่า และสามารถแยกความแตกต่างของสีบาง เช่น สีดำ สีน้ำเงิน หรือสีเขียวบนพื้นสีขาวได้ และมีข้อจำกัดของโทนสี

### 3. แบบแสงสีเขียวย

เป็นแบบที่ลำแสงใช้ LED แบบแสงสีเขียวย ที่มีความยาวคลื่นประมาณ 560 nm จึงมีระยะการตรวจจับอยู่ในเกณฑ์ต่ำ(ใกล้มาก) สามารถมองเห็นลำแสงได้ด้วยตาเปล่า และสามารถแยกความแตกต่างของสีบางสี ที่ แสงสีเขียวไม่อาจแยกได้ เช่น สีแดงบนพื้นสีขาวได้



## สวิตช์ลำแสง ( Beam Sensor )

---



### 4. แบบแสงสีขาว

เป็นแบบที่ลำแสงใช้ หลอดมีไส้หรือ LED สีเขียว สีแดงและสีน้ำเงินรวมเข้าด้วยกัน จึงมี  
ระยะการตรวจจับอยู่ในระยะใกล้ สามารถมองเห็นลำแสงได้ด้วยตาเปล่า และสามารถแยกความ  
แตกต่างของสีได้ทุกเฉดสี

### 5. แบบแสงเลเซอร์(Laser)

เป็นแบบที่ลำแสงใช้ แสงเลเซอร์(Laser)ที่วิ่งเป็นลำตรงตลอด(ไม่กระจาย) จึงมีระยะการ  
ตรวจจับได้ระยะไกล มีความแม่นยำในการตรวจจับสูง และสามารถแยกความแตกต่างของสี  
ได้ละเอียดมาก




# สวิตช์ลำแสง ( Beam Sensor )

## โครงสร้างพื้นฐานภาคเอาต์พุต(Output Circuit) และตัวอย่างการต่อใช้งาน



- ชนิดเอาต์พุตแบบ ทรานซิสเตอร์ NPN
- โคอะแกรมอินพุต/เอาต์พุต




- (\*1) : อินพุตสำหรับหยุดการส่งแสงไม่มีในรุ่น RX-LS200 และแบบแยกตัวรับส่ง
  - (\*2) : เอาต์พุตการตรวจจับไม่มีในตัวส่งของตัวตรวจจับแบบแยกตัวรับส่ง
  - (\*3) : เอาต์พุตการวิเคราะห์ตัวเองไม่มีในตัวส่งของรุ่น RX-LS 200 และแบบแยกตัวรับส่ง [ ยกเว้น RX3-M10 ( -C5 ) ]
- D : ไดโอดป้องกันแรงดันย้อนกลับ  
 ZD1,ZD2 : ซีเนอร์ไดโอดลดแรงดันกระชาก  
 Tr1,Tr2 : ทรานซิสเตอร์เอาต์พุตชนิด NPN

## สวิตช์ลำแสง ( Beam Sensor )

โครงสร้างพื้นฐานภาคเอาต์พุต(Output Circuit) และตัวอย่างการต่อใช้งาน( ต่อ)



### ● ตัวอย่างการต่อของการใช้กระแสขับโหลด (PLC, เครื่องนับ, ตัวเชื่อมต่อทางแสง)



วงจรตัวตรวจจับ ←  
(ภายในเครื่อง)


→ วงจรใช้งาน [ กระแสเชิงค ]  
(ภายนอกเครื่อง)

# สวิตช์ลำแสง ( Beam Sensor )

โครงสร้างพื้นฐานภาคเอาต์พุต(Output Circuit) และตัวอย่างการต่อใช้งาน  
(ต่อ)



## ● ตัวอย่างการต่อของการใช้แรงดันขับโหลด (ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวต้านทาน Pull-up)



วงจรตัวตรวจจับ (ภายในเครื่อง)      วงจรใช้งาน (ภายนอกเครื่อง)

(\*) วงจรข้างบนนี้ต้องใช้ตัวต้านทาน pull-up "R"


# สวิตช์ลำแสง ( Beam Sensor )

โครงสร้างพื้นฐานภาคเอาต์พุต(Output Circuit) และตัวอย่างการต่อใช้งาน (ต่อ)



● แบบเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ PNP

● ไดอะแกรมอินพุต/เอาต์พุต




- D : ไดโอดป้องกันการกลับขั้ว
- ZD : ซีเนอร์ไดโอดลดแรงดันกระชาก
- Tr : ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต PNP

# สวิตช์ลำแสง ( Beam Sensor )

โครงสร้างพื้นฐานภาคเอาต์พุต(Output Circuit) และตัวอย่างการต่อใช้งาน (ต่อ)



- การต่อสายอย่างเหมาะสมของการใช้แรงดัน  
ขั้วโหนด (ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวต้านทาน Pull-up)



วงจรตัวตรวจจับ  
(ภายในเครื่อง)

วงจรใช้งาน  
(ภายนอกเครื่อง)


กระแสวิ่ง

## สวิทช์ลำแสง ( Beam Sensor )

โครงสร้างพื้นฐานภาคเอาต์พุต(Output Circuit) และตัวอย่างการต่อใช้งาน  
(ต่อ)



- แบบ DC VOLT 2 สาย
- โค้ดแกรมอินพุท/เอาต์พุท
- ตัวส่งแสงของแบบตัวรับ-ส่งแสง




# สวิตช์ลำแสง ( Beam Sensor )

โครงสร้างพื้นฐานภาคเอาต์พุต(Output Circuit) และตัวอย่างการใช้งาน (ต่อ)



- ตัวส่งของแบบแยกตัวรับ-ส่ง, แบบสะท้อนกับแผ่นสะท้อน, แบบสะท้อนกับวัตถุ




## สวิทช์ลำแสง ( Beam Sensor )

โครงสร้างพื้นฐานภาคเอาต์พุต(Output Circuit) และตัวอย่างการต่อใช้งาน  
(ต่อ)



- ตัวอย่างของการต่อโดยใช้กระแสในการขับโหลด (รีเลย์, PLC, ตัวเชื่อมต่อทางแสง PHOTO-COUPLER)






# สวิตช์ลำแสง ( Beam Sensor )

โครงสร้างพื้นฐานภาคเอาต์พุต(Output Circuit) และตัวอย่างการต่อใช้งาน



● ตัวอย่างของการต่อโดยใช้แรงดันในการขับโหลด (PLC, เครื่องนับ, วงจรลอจิก)



\*1 : สำหรับการขับโหลดด้วยแรงดันนั้นต้องเพิ่มวงจรดังแสดงในเส้นประด้วย

$$R1 = \frac{V_{cc} - V1 - V3}{I} \text{ (แรงดันตกค้าง)}$$

$$R2 < \frac{V1}{1 \text{ mA (การกินกระแสของตัวตรวจจับ)}}$$

Vcc : แหล่งจ่ายกำลัง


V1 : แรงดันการทำงานของโหลด

I : กระแสไหล


# สวิตช์ลำแสง ( Beam Sensor )




## ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน สวิตช์ลำแสง (Beam Sensor)




งานควบคุมการปิดผนึก



งานควบคุมการหมุนกระดาษ



งานตรวจจับวัตถุร้อนในระบบการผลิต



กำหนดตำแหน่งในงานพิมพ์รีดยนต์



# ตัว สด



ครูนิคม บัวไพจิตร

